

平成 28 年度橋梁点検結果（平成 29 年 1 月 15 時点）

橋梁点検（15m以上の橋梁）

| 橋梁名 | 路線名          | 架設年次   | 延長<br>(m) | 径間<br>数 | 損傷の具体的内容   | 判定区分<br>(I～IV) | 緊急措置内容 |
|-----|--------------|--------|-----------|---------|--|----------------|--------|
| 五線橋 | 白金美瑛線        | 1965 年 | 38.4m     | 3       | 主桁：ひびわれ、床版：漏水・遊離石灰<br>下部構造：ひびわれ、支承部：腐食<br>舗装：路面の凹凸     | III            |        |
| 日進橋 | 二股日進線        | 1977 年 | 22.9m     | 1       | 主桁：ひびわれ、床版：漏水・遊離石灰<br>下部構造：変形・欠損、排水装置：土砂詰まり            | III            |        |
| 堰堤橋 | 置杵牛協英線       | 1978 年 | 28.74m    | 2       | 主桁：ひびわれ、床版：漏水・遊離石灰<br>下部構造：うき・剥離・鉄筋露出<br>地覆：うき・剥離・鉄筋露出 | III            |        |
| 両泉橋 | 白金美瑛支線       | 1965 年 | 32.66m    | 2       | 落橋（台風 9 号により）  | IV             | 通行止め   |
| 水楽橋 | 白金美瑛線        | 1995 年 | 62.45m    | 2       | 落橋（台風 9 号により）  | IV             | 通行止め   |
| 九線橋 | 朗根内上俵真<br>布線 | 1982 年 | 58.7m     | 2       | 落橋（台風 9 号により）  | IV             | 仮橋設置   |

橋梁点検（15m未満の橋梁）

| 橋梁名 | 路線名   | 架設年次  | 延長<br>(m) | 径間<br>数 | 損傷の具体的内容  | 判定区分<br>(I～IV) | 緊急措置内容 |
|-----|-------|-------|-----------|---------|---|----------------|--------|
| 大滝橋 | 協栄中央線 | 1970年 | 14.86m    | 2       | 主桁：防食機能の劣化、横桁：防食機能の劣化<br>下部構造：うき・剥離・鉄筋露出、支承部：腐食<br>舗装：舗装の異常 | III            |        |