

令和5年度 通学路における合同点検 対策協議箇所一覧 協議結果

No.	学校名(校区)	対象箇所の状況		R5年度 協議結果
		対象箇所の位置・形状	対応が必要と思われる理由	
3	美瑛町立美瑛小学校	道道天人峡美瑛線 (横断歩道)【道】	信号のない横断歩道。横断者が居ても停止しない 車輛が多い。	継 続
4	美瑛町立美瑛小学校	丸山通り線/西町中町2丁目線 (交差点)【町×町】	信号機のない横断歩道。付近に郵便局や銀行があ り、路上駐車が多く見通しが悪い。	継 続
7	美瑛町立美沢小学校	道道十勝岳温泉美瑛線 【道】	長い直線道路で観光路線にもなっている。速度超 過の車両が多く、道道横断時の危険性が高い。	継 続
8	美瑛町立美瑛東小学校	道道十勝岳温泉美瑛線/環状通り線 【道×町】	観光地に向かうため交通量が多く、交差点の一部 についてはガードパイプの設置がない。	継 続
11	美瑛町立美瑛中学校	町道環状通線 (中学校正門前)【町】	横断歩道が無く、道路横断時に危険が生じている。 町による歩道の切り下げは実施済。大型車の通行 も多く、現状の歩道を「自転車歩行者道」とするこ とが望ましい。	継 続
12	美瑛町立美馬牛中学校	道道美沢美馬牛線 (美馬牛中正門前)【道】	道道であり、見通しがよく車両の速度が速い。	変 更
13	美瑛町立美瑛小学校	大町北町線/鉄西通り線 (フリート 交差点)【町×町】	鉄西通り線側のロータリー付近については、一時停 止の表示はない。ドット線が消えているので補修を 要する。	継 続
15	美瑛町立美馬牛中学校	道道美沢美馬牛線/美馬牛富良野線 (駅前T字交差点)【町×町】	美馬牛中学校の通学路であり、横断歩道の設置が 必要。	変 更
18	美瑛町立美馬牛小学校	美馬牛小学校線/美馬牛新星線 (T字交差点)【町×町】	美馬牛小学校の児童が利用する通学路であり、優 先路線のカーブと鋭角に交差する変則交差点。歩 道が無く幅員も狭く、周囲は立木や草が繁茂し見通 しが悪い。	対策済
19	美瑛町立明德小学校	朗根内上俵真布線 【町】	一方には用水路、両端には電柱があり、幅員は比較 的狭く、歩道の整備区間は短い。工事用の大型車輛 の通行も多く、児童には当該路線の自転車通学を 禁じている。	対策済